

# 廃石膏ボード品質区分

## A品:新築端材品



### <品質状態>

- ・異物の混入が無い状態
- ・付着物が無い状態
- ・水濡れしていない状態

## B品:改修・解体端材品



### <品質状態>

- ・異物の混入が無い状態
- ・白地等、多少のクロスが付着している状態
- ・岩綿吸音板が付着していない状態
- ・水濡れしていない状態

## C品:改修・解体複合端材品



### <品質状態>

- ・異物の混入が無い状態
- ・岩綿吸音板が付着している状態
- ・原色(赤、青、黒等濃い色)のクロスが多少付着している状態
- ・経年劣化等で変色している状態
- ・吸湿剤としてオガクズ、活性炭等が使用されているもの
- ・解体時の散水等で表面に多少の水濡れがある状態

## 受入不可物

- ① 土砂等ミンチ状が混入し、選別が不可能なもの  
⇒ 選別できないため破碎ができません。
- ② じゅらく、タイル、モルタルや木くずなどが付着した複合材  
⇒ 堅くて厚みのあるものは破碎機が故障・破損するため
- ③ 土壁状の吹付、スタイロフォームが付着したもの  
⇒ 破碎時に粉末状になるものは、石膏粉に混じり、品質が低下するため
- ④ ケイカル板、モルタル・コンがら、タイル、岩綿吸音板単品などの石膏ボードではないもの
- ⑤ 著しい水濡れボード  
⇒ 破碎後サイロ内や配管が詰まる要因になるため
- ⑥ アスベスト含有のボード
- ⑦ 塗装、吹付、原色(赤、青、黒等濃い色)のクロスが付着しているボード
- ⑧ その他気をつけていただきたいもの ⇒ パーテーション背面部の大型金属



タイル付ボード



木くず付ボード

※受入可能物か判別が困難な場合はお問い合わせください。